


Faire dépasser les câbles de 1m  
de la boîte de dérivation



08-CA01

Montage des câbles d'alimentation électrique